



Legenda degradari

Degradari zidarie

- Mortar spalat
- Zidarie dislocata
- Fisuri si fracturi

- Eflorescenta de saruri
- Limita tronson 7
- Dislocari si exfolieri caramida coronament asezata pe cant

Degradari finsaje

- Interventii recente (tencuiei cu ciment)
- Vegetatie, Biocidare
- Lucrari provizorii urgente de consolidare temporare si punere in siguranta a monumentului
- Ciobiri

Degradari datorate interventiei omului

- Vandalism graffiti
- Consolidare cu beton aparent

Verificator Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza Nr./Data	
	S.C. NITS S.R.L. J26-312-1999; CUI RO11766934 540074 Tg.Mures, str.Vulcan nr.9 tel.0744791303 e-mail nitsalexandru@gmail.com			Beneficiar: Primaria Municipiului Sighisoara	Pr.nr: 251/2017
				Adresa: 545400 Sighisoara, Str. Piata Muzeului Nr. 7, Jud. Mures	Faza: P.T.+DE
				Titlu proiect: Lucrari de consolidare si restaurare Zidul Cetatii Sighisoara- Tronsonul 7	
				Adresa: Cetatea Sighisoara	
Sef proiect	arh. Nits A.		Sc. 1:50	Titlu plansa: TRONSONUL 7 - RELEVU DEGRADARI	Pl.nr: A/4
Relevat	arh. Adrian I. Petrisor A.				
Desenat	arh. Adrian I.		2019		